

TIEDOTE

17.11.2024

Vesiosuuskuntamme kahdessa liittymähaarassa on äskettäin tullut ruskean sävyistä vettä. Väri johtuu raudan kertymisestä suhteellisen pitkiin, hitaasti virtaaviin putkiin. Putkistomme ovat muovia, rauta kertyy pohjaveden luonnollisesta rautapitoisuudesta, ja lähtee liikkeelle paineen tai virtauksen vaihtelun seurauksena.

Vesi kirkastuu vettä reilusti juoksuttamalla. Veden juoksutus tehdään kiinteistön vesimittarin ohitse, jolloin verkostoon saadaan suuri virtaama, eikä juoksutus kirjaudu kiinteistön vedenkulu-  
tukseen.

Työn suorittaa isännöitsijä, kunhan vain saa tiedon tilanteesta, isännöitsijä Kimmo Aro, 0500 854146.